

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	36° 03' 29"		
				経度	138° 34' 34"		
隠畑橋 (フリガナ)カクシバタケバシ		隠畑線	長野県南佐久郡北相木村4567-5地先				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
長野県 北相木村	2016.07.19	相木川	無	一般道		なし	

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

		点検者	株式会社フジ技研		点検責任者	武藤 孝
点検時に記録				措置後に記録		
部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	I	F11T	写真12、主桁01		
	横桁	I	F11T			
	床版	I				
下部構造	II	ひびわれ、漏水・遊離石灰	写真18、橋台02			
支承部	II	漏水・滞水	写真23、支承0102			
その他	III	舗装の異常	写真1、舗装01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
III	損傷箇所の補修が必要		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	
1973年	21m	4.30m	
起点			終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。


その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅲ】





状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他【判定区分: I】



その他【判定区分: I】



その他【判定区分: I】



その他【判定区分: I】





状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他【判定区分: I】



その他【判定区分: I】



上部構造(主桁)【判定区分: I】



上部構造(主桁)【判定区分: I】





状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>上部構造(主桁)【判定区分: Ⅰ】</p> 	<p>下部構造【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p>下部構造【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p>下部構造【判定区分: Ⅱ】</p> 



状況写真(損傷状況)

- 部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の
- 写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">下部構造【判定区分: Ⅰ】</p> 	<p style="text-align: center;">下部構造【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p style="text-align: center;">下部構造【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">支承部【判定区分: Ⅱ】</p> 



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>支承部【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p>支承部【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p>支承部【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p>支承部【判定区分: Ⅱ】</p> 