

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	36° 03' 42"		
				経度	138° 31' 33"		
京の岩日影橋 (フリガナ)キョウノイワヒカゲバシ		京の岩日影線1号	長野県南佐久郡北相木村				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
長野県 北相木村	2016.07.19	相木川	有	一般道		なし	

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検者		株式会社フジ技研		点検責任者		武藤 孝	
点検時に記録				措置後に記録			
部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日	
上部構造	主桁	I					
	横桁	I					
	床版	I					
下部構造	I						
支承部	III	アンカー無	支承0101、写真番号-3				
その他	I						

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
III	支承のアンカーを設置すべき		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	
1971年	23m	3.0m	
終点		起点	

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他【判定区分: Ⅰ】	その他【判定区分: Ⅰ】
	
支承部【判定区分: Ⅲ】	支承部【判定区分: Ⅲ】
	

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

支承部【判定区分: Ⅲ】	支承部【判定区分: Ⅲ】
	
【判定区分: 】	【判定区分: 】