

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	36° 03' 24"	
				経度	138° 33' 47"	
山口橋 (フリガナ)ヤマグチバシ	底水線	長野県南佐久郡北相木村字漆平日向3970				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 北相木村	2016.07.19	相木川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検者		株式会社フジ技研		点検責任者		武藤 孝	
点検時に記録				措置後に記録			
部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日	
上部構造	主桁	I					
	横桁	I					
	床版	II	床版ひびわれ	写真21、床版01			
下部構造	II	ひびわれ	写真31、橋台01				
支承部	II	漏水・滞水	写真35、支承0102				
その他	III	舗装の異常、変形・欠損など	写真1、舗装01				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
III	損傷箇所の補修が必要		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1967年	21m	5.70m
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;">起点</div>  <div style="width: 30%; text-align: right;">終点</div> </div>		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅰ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他【判定区分: Ⅰ】



その他【判定区分: Ⅰ】



その他【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅲ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他【判定区分: Ⅱ】



その他【判定区分: Ⅱ】



その他【判定区分: Ⅱ】



その他【判定区分: Ⅱ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。


上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】</p>  <p>W03 L19</p>	<p>上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】</p>  <p>W03 L22</p>
<p>上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】</p>  <p>W03 L23</p> <p>横03</p>	<p>上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】</p>  <p>L2 W03</p>

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】




上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】



山口橋  
床版 ひびわれ  
01 L0.5 W0.2  
H28.9.22 株式会社 フジ技研

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

下部構造【判定区分: Ⅱ】



下部構造【判定区分: Ⅱ】



下部構造【判定区分: Ⅰ】



支承部【判定区分: Ⅱ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

支承部【判定区分: Ⅱ】



支承部【判定区分: Ⅱ】



支承部【判定区分: Ⅱ】



【判定区分: 】

