

<別添①>

北相木小学校通学路の緊急合同点検結果及び対策検討結果

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
(県)124号	北相木村 古宮	歩道がなく、児童の通学が危険	通学路注意・徐行の看板設置	村教育委員会
〃	〃	〃	側溝の有蓋化	佐久建設事務所

【対策検討メンバー】北相木村教育委員会、北相木小学校、北相木村経済建設課、長野県佐久建設事務所

※対策は既に実施済みですが、同箇所の改良工事についての要望は、引き続き行なっていきます。

<別添②>

長野県 北相木村 北相木小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、佐久建設事務所、北相木村経済建設課

